

GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE



INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE (INIFEEC)



PROGRAMA SECTORIA	FUENTE FINANCIAMIENTO	OBRA, ACCION O PROGRAMA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	NOMBRE DEL PLANTEL	META
SEDUC	FAFEF	OBRA	CAMPECHE	CAMPECHE	CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL No 5	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE ESTRUCTURA METALICA EN CANCHA DE USOS MULTIPLES
SEDUC	FAFEF	OBRA	CAMPECHE	LERMA	ESCUELA PRIMARIA MA. DEL CARMEN POBLACIONES	CONSTRUCCION DE CANCHA DE BASQUETBOL Y CONSTRUCCION DE CUBIERTA ESTRUCTURAL Y LAMINA SECCION DE 17.0x20.0M
SEDUC	FAFEF	OBRA	CAMPECHE	LERMA	ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 8	CONSTRUCCION DE CUBIERTA DE ARCO TECHO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES
SEDUC	FAFEF	OBRA	CAMPECHE	CAMPECHE	J.N. FEDERICO FROEBEL	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE ESTRUCTURA METALICA EN CANCHA DE USOS MULTIPLES
SEDUC	FAFEF	OBRA	CAMPECHE	CAMPECHE	J.N. 2010 BICENTENARIO DEL INICIO DE LA INDEPENDENCIA Y CENTENARIO DEL INICIO DE LA REVOLUCION MEXICANA	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE ESTRUCTURA METALICA EN CANCHA DE USO MULTIPLE.
SEDUC	FAFEF	OBRA	CAMPECHE	CAMPECHE	ESC. PRIM. FELIPE CARRILLO PUERTO SECCION II	CONSTRUCCION DE CUBIERTA ARCOTECHO EN CANCHA DE USO MULTIPLE.
SEDUC	FAFEF	OBRA	CAMPECHE	CAMPECHE	J.N. MARIA DOLORES RAMIREZ REGIL	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE ESTRUCTURA METALICA EN CANCHA DE USOS MULTIPLES
SEDUC	FAFEF	OBRA	CAMPECHE	IMI II	ESCUELA PRIMARIA REVOLUCION MEXICANA	, CONSTRUCCION DE TECHUMBRE
SEDUC	FAFEF	OBRA	CAMPECHE	ESCARCEGA	ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO ESCARCEGA MARQUEZ	, CONSTRUCCION DE CUBIERTA ARCOTECHO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES
SEDUC	FAFEF	OBRA	Campeche	Lerma	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LERMA	construccion de cancha de futbol rapido de 18x32.00m y construccion de cubierta de arcotecho de lamina a 2 canchas de basquetbol
SEDUC	FAFEF	OBRA	Campeche	San Francisco de Campeche	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DE CAMPECHE	construccion de cancha de Futbol Rapido seccion 53.0x22.0m
SEDUC	FAFEF	OBRA	CARMEN	ATASTA	ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 09,	CONSTRUCCION DE CUBIERTA ARCOTECHO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES A BASE DE COLUMNAS METALICAS CIRCULARES DE 45 CM. DE DIAMETRO Y CUBIERTA DE ARCOTECHO CALIBRE 20
SEDUC	FAFEF	OBRA	CARMEN	NVO PROGRESO	COLEGIO DE BACHILLERES DE NVO PROGRESO	, CONSTRUCCION DE CUBIERTA ARCOTECHO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES A BASE DE COLUMNAS METALICAS CIRCULARES DE 45 CM. DE DIAMETRO Y CUBIERTA DE ARCOTECHO CALIBRE 20
SEDUC	FAFEF	OBRA	CHAMPOTON	CHAMPOTON	ESCUELA SECUNDARIA GENERAL No 9	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHA DE USO MULTIPLE, A BASE DE ESTRUCTURA METALICA Y CUBIERTA CON ARCOTECHO CAL. 20
SEDUC	FAFEF	OBRA	Champoton	Moquel	ESCUELA TELESECUNDARIA No 34	construccion de cubierta estructural y lamina seccion 18.0x32.0m
SEDUC	FAFEF	OBRA	Hopelchen	Komchen	ESCUELA PRIMARIA PABLO GARCIA	construccion de cubierta de arcotecho de lamina Seccion 12x20.00m
SEDUC	FAFEF	OBRA	Hopelchen	Iturbide	ESCUELA PRIMARIA HECTOR PEREZ MARTINEZ	construccion de cancha de Uso Multiple y construccion de cubierta de arcotecho de lamina seccion de 18.0x32.0m
SEDUC	FAFEF	OBRA	Hopelchen	Bolonchen de Rejon	ESCUELA SECUNDARIA TECNICA No 18	construccion de cubierta estructural y lamina seccion 18.0x32.0m
SEDUC	FAFEF	OBRA	Palizada	Palizada	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DE CAMPECHE	construccion de cancha de Uso Multiple y construccion de cubierta de arcotecho de lamina seccion de 18.0x32.0m
SEDUC	FAM BÁSICO	OBRA	CALAKMUL	NUEVA VIDA	TELESECUNDARIA NUM. 133	CONSTRUCCION DE DIRECCION Y ANEXO. REHABILITACION DE TRANSFORMADOR
SEDUC	FAM BÁSICO	OBRA	CALAKMUL	XPUJIL	PRIM. INDIG. MANUEL CRESCENCIO REJÓN	TERMINACION DE AULA DIDACTICA, CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA, DIR. BODEGA Y COOPERATIVA, CERCADO PERIMETRAL. INCLUYE MOBILIARIO
SEDUC	FAM BÁSICO	OBRA	CALAKMUL	XPUJIL	SECUNDARIA TÉCNICA Nº 34	MOBILIARIO Y EQUIPO DE BIBLIOTECA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE 2 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO)
SEDUC	FAM BÁSICO	OBRA	CALKINI	DZITBALCHÉ	ESC. PRIM. ANGEL CASTILLO LANZ	CONSTRUCCION DE PISO EN CANCHA
SEDUC	FAM BÁSICO	OBRA	CALKINI	BACABCHÉN	PRIM. PEDRO BARANDA QUIJANO	TRABAJO DE REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EXISTENTES
SEDUC	FAM BÁSICO	OBRA	CAMPECHE	CAMPECHE	GABRIELA MISTRAL	REHABILITACION DE 7 AULAS: SISTEMA ELÉCTRICO, CANCELERÍA, PUERTAS Y PINTURA. REHABILITACION DEL SERVICIO SANITARIO Y SISTEMA ELÉCTRICO EXTERIOR. 2 LOTES DE MOBILIARIO.
SEDUC	FAM BÁSICO	OBRA	CAMPECHE	CAMPECHE	MI PEQUEÑO MUNDO	IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS, REHABILITACION DE SERVICIO SANITARIO, PLAZA CÍVICA, PINTURA GENERAL. CANCELERÍA, PUERTAS, SISTEMA ELÉCTRICO INTERIOR.
SEDUC	FAM BÁSICO	OBRA	CAMPECHE	CAMPECHE	SEXENIO DE LA CONCORDIA	CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL. IMPERMEABILIZACION, INTERCONEXION A 220 V. LUMINARIA EXTERIOR. REHABILITACION DE 2 AULAS DIDACTICAS (PROTECTORES). PINTURA GENERAL.
SEDUC	FAM BÁSICO	OBRA	CAMPECHE	CAMPECHE	EL HUERTO DE LA ILUSION	REHABILITACION DE DOS EDIFICIOS, PINTURA GENERAL.
SEDUC	FAM BÁSICO	OBRA	CAMPECHE	CAMPECHE	VASCO DE QUIROGA	SUSTITUCION DE TARJA EXISTENTE EN EDIFICIO "A" POR UNA MÁS PEQUEÑA. SUSTITUCION DE CANCELERÍA TIPO CORREDIZA FIJA ANTIGUA EN EDIFICIO "B". REHABILITACION DE PUERTAS EN EDIFICIO "A, B, D". COLOCACION DE PUERTA DE MADERA EN MAMPARAS EN SERVICIO SANITARIO. MANTENIMIENTO DE PROTECTORES EN PUERTAS Y VENTANAS EN EDIFICIO "B, C, D". REHABILITACION DE CADENA DE CIMENTACION Y DE BORDE EN EDIFICIO "B". OBRA EXTERIOR: CONSTRUCCION DE RAMPAS PARA PERSONAS DISCAPACITADAS, RECONSTRUCCION DE 50 ML DE CERCA PERIMETRAL, RELLENO DE PATIO. UN LOTE DE MOBILIARIO. REORDENAMIENTO ELÉCTRICO EXTERIOR E INTERIOR, REHABILITACION DE CISTERNA, PINTURA EN MUROS Y PLAFONES. LA ESTRUCTURA DE LA CUBIERTA DE PLAZA CÍVICA CARECE DE CONDICIONES NECESARIAS DE SEGURIDAD.
SEDUC	FAM BÁSICO	OBRA	CAMPECHE	CAMPECHE	SIGLO XXI	CONSTRUCCION DE SALA DE USOS MÚLTIPLES, BODEGA. REHABILITACION DE SERVICIO SANITARIO. REHABILITACION DE ASTA BANDERA, INSTALACION ELÉCTRICA EXTERIOR (LÁMPARAS), REHABILITACION DE PASAMANOS DE RAMPAS. PINTURA EN 2 AULAS.
SEDUC	FAM BÁSICO	OBRA	CAMPECHE	CHINA	LUIS ALVAREZ BARRET	SUSTITUCION DE TECHUMBRE EN EDIFICIO "A" ESTRUCTURA REGIONAL A DE 6.00x8.00 CON TECHO DE LÁMINA DE ASBESTO QUE CONTIENE 3 AULAS DIDACTICAS POR TECHUMBRE A BASE DE MULTIPANEL ASÍ COMO TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE REHABILITACION DE SISTEMA ELÉCTRICO, CANCELERÍA, PINTURA, REHABILITACION DE PROTECTORES EN PUERTAS Y VENTANAS.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE



INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE (INIFEEC)



PROGRAMA SECTORIA	FUENTE FINANCIAMIENTO	OBRA, ACCION O PROGRAMA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	NOMBRE DEL PLANTEL	META
SEUDC	FAM BÁSICO	OBRA	CAMPECHE	CAMPECHE	EULOGIO PERERA	IMPERMEABILIZACIÓN DE EDIFICIO "A", "B", "C". CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS, ANDADORES, LUMINARIA EXTERIORES. SISTEMA ELÉCTRICO INTERIOR (LUMINARIAS) Y PINTURA EN EDIFICIO "A", "B", "C" Y "G". REHABILITACIÓN DE PUERTAS Y VENTANAS. 7 LOTES DE MOBILIARIO. LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE FOSA SÉPTICA, TUBO SANITARIO DE CONEXIÓN A FOSA SÉPTICA A POZO DE ADSORCIÓN, LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE REGISTROS SANITARIOS. CONSTRUCCIÓN DE FOSA SÉPTICA DE CONCRETO ARMADO DE 20 M3.
SEUDC	FAM BÁSICO	OBRA	CAMPECHE	CAMPECHE	CENTRO ESCOLAR MIGUEL HIDALGO	ADECUACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS
SEUDC	FAM BÁSICO	OBRA	CAMPECHE	CAMPECHE	PLAN DE AYUTLA	CONSTRUCCIÓN DE DIRECCIÓN, BODEGA. RESTAURACIÓN DE PISOS DE CONCRETO EN LA ENTRADA, CONSTRUCCIÓN DE TECHO O CUBIERTA EN ACCESO PRINCIPAL. REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIOS Y SERVICIO SANITARIO. SALONES CUARTEADOS EN PAREDES Y TECHOS. PINTURA GENERAL.
SEUDC	FAM BÁSICO	OBRA	CAMPECHE	LERMA	MARIA DEL CARMEN POBLACIONES	TERCERA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN; DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS "C" Y "D". CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "B" PLANTA BAJA: USAER, COMPUTO Y BIBLIOTECA, D.B.C Y S.S. PLANTA ALTA: 5 AULAS. INCLUYE MOBILIARIO.
SEUDC	FAM BÁSICO	OBRA	CAMPECHE	CAMPECHE	MANUEL CRESENCIO GARCIA REJON Y ALCALA	IMPERMEABILIZACIÓN DE EDIFICIO "B", 4 AULAS. REHABILITACIÓN DE EDIFICIO "A", "B", "C", "F" Y "G"; INSTALACIÓN ELÉCTRICA INTERIOR. REHABILITACIÓN DE EDIFICIO "D"; INSTALACIÓN ELÉCTRICA. REHABILITACIÓN DE EDIFICIO "E"; INSTALACIÓN ELÉCTRICA. REHABILITACIÓN DE SERVICIO SANITARIO EDIFICIO EN EDIFICIO "A" Y "D". OBRA EXTERIOR; CONSTRUCCIÓN DE MURO DE ACOMETIDA, REORDENAMIENTO DE TENDIDO ELÉCTRICO EXTERIOR, REGISTROS ELÉCTRICOS, REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE BOMBEO, REHABILITACIÓN DE LUMINARIA PUNTA DE POSTE.
SEUDC	FAM BÁSICO	OBRA	CAMPECHE	CAMPECHE	SECUNDARIA GENERAL NUMERO 3	DADAS LA CONDICIONES ACTUALES SERÁ NECESARIO; REHABILITACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO EXTERIOR (REGISTROS). REHABILITACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO INTERIOR EN EDIFICIO "A, B, C, D, E, F, G, H, I, J" (SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS, REORDENAMIENTO DE SALIDAS ELÉCTRICAS, SUSTITUCIÓN DE CONTACTOS, APAGADORES, CONTROLES DE VENTILADOR), EN EDIFICIO "I" REHABILITACIÓN DE LUMINARIAS DE SOBREPONER DE TUBOS FLUORESCENTES, CONTACTOS DE PISO.
SEUDC	FAM BÁSICO	OBRA	CAMPECHE	CAMPECHE	ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 1	CONSTRUCCIÓN DEL TALLER DE ELECTRICIDAD. REHABILITACIÓN DEL LABORATORIO. OBRA EXTERIOR; REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO, CANCHAS, PLAZA CÍVICA. ESCRITORIOS Y SILLAS PARA PROFESORES. 130 SILLAS DE PALETAS.
SEUDC	FAM BÁSICO	OBRA	CAMPECHE	CAMPECHE	ESC. PRIM IGNACIO ZARAGOZA	TRANSFORMADOR, BALANCEO DE CARGAS Y REORDENAMIENTO ELÉCTRICO Y 5 LOTES DE MOBILIARIO
SEUDC	FAM BÁSICO	OBRA	CAMPECHE	CAMPECHE	J.N. MARGARITA MAZA DE JUAREZ	IMPERMEABILIZACIÓN DE 4 AULA. REHABILITACIÓN DE AULAS: PUERTAS Y PINTURA. REHABILITACIÓN DE MENOR DE SERVICIO SANITARIO Y SISTEMA ELÉCTRICO EXTERIOR.
SEUDC	FAM BÁSICO	OBRA	CAMPECHE	CAMPECHE	ESC. PRIM. CARLOS SANORES PEREZ	TRABAJOS DE REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EXISTENTES
SEUDC	FAM BÁSICO	OBRA	CAMPECHE	CAMPECHE	J.N. FLORINDA BATISTA	TRABAJOS DE REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EXISTENTES
SEUDC	FAM BÁSICO	OBRA	CAMPECHE	CAMPECHE	ESC. PRIM. FIDENCIO POOT	TRABAJOS DE REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EXISTENTES
SEUDC	FAM BÁSICO	OBRA	CAMPECHE	ALFREDO V. BONFIL	ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 16	TRABAJOS DE REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EXISTENTES
SEUDC	FAM BÁSICO	OBRA	CAMPECHE	CAMPECHE	ESC. PRIM. MARGARITA GORTARI DE SALINAS	TRABAJOS DE REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EXISTENTES
SEUDC	FAM BÁSICO	OBRA	CAMPECHE	CAMPECHE	CAM No5	TRABAJOS DE REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EXISTENTES
SEUDC	FAM BÁSICO	OBRA	CAMPECHE	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	PRIM. LIC. PABLO GARCÍA	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO INTERIOR Y EXTERIOR
SEUDC	FAM BÁSICO	OBRA	CAMPECHE	CHINA	ENRIQUE F. CANABAL	CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS, Y 2 DIRECCIONES, PINTURA GENERAL EN EDIFICIOS EXISTENTES Y REHABILITACION DE SERV. SANITARIO 4 LOTES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO
SEUDC	FAM BÁSICO	OBRA	CANDELARIA	EL NARANJO	FERNANDO BERRON RAMOS	CONSTRUCCIÓN DE ASTA BANDERA Y MURO DE ACOMETIDA. REHABILITACIÓN DE EDIFICIO "A" (3 AULAS); SISTEMA ELÉCTRICO INTERIOR, PUERTAS Y PROTECTORES, PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN. REHABILITACIÓN DE LOS EDIFICIOS "D" (3 AULAS Y 2 ANEXOS); "E" (3 ANEXOS); "F" (2 AULAS); SISTEMA ELÉCTRICO CANCELERÍA, PUERTAS, PROTECTORES, PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN. REHABILITACIÓN DE ACCESO Y AMPLIACIÓN DE PLAZA CÍVICA. DEMOLICIÓN DE LOS EDIFICIOS "B" (3 AULAS ESTRUCTURA "AL"), "C" (UN AULA ESTRUCTURA "AL") Y DEMOLICIÓN DE PÓRTICO.
SEUDC	FAM BÁSICO	OBRA	CANDELARIA	ARROYO DE CUBA	SOR JUANA INES DE LA CRUZ	CONSTRUCCIÓN DE ACCESO, CONSTRUCCIÓN DE PASILLOS, RAMPAS, ASTA BANDERA Y CERCADO PERIMETRAL. REHABILITACIÓN DE EDIFICIO "A" (2 AULAS); IMPERMEABILIZACIÓN, SISTEMA ELÉCTRICO, CANCELERÍA, PUERTAS, PROTECTORES, RESANE EN MUROS, CADENAS Y PLAFON, PISOS Y PINTURA. REHABILITACIÓN DE SERVICIO SANITARIO Y SISTEMA ELÉCTRICO EXTERIOR.
SEUDC	FAM BÁSICO	OBRA	CANDELARIA	RIO CARIBE (CARIBE)	ROMAN PIÑA CHAN	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA. REHABILITACIÓN DE 2 AULAS: SISTEMA ELÉCTRICO INTERIOR Y PINTURA. REHABILITACIÓN DE PASILLOS Y CERCADO PERIMETRAL. UN LOTE DE MOBILIARIO.
SEUDC	FAM BÁSICO	OBRA	CANDELARIA	EL PEDREGAL	TELESECUNDARIA NUM. 71	CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS. REHABILITACIÓN DE ACCESO. REHABILITACIÓN ELÉCTRICA. REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS.
SEUDC	FAM BÁSICO	OBRA	CANDELARIA	FCO J MUJICA	TELESECUNDARIA NUM. 134	CONSTRUCCIÓN DE DIRECCIÓN, BODEGA, ASTA BANDERA Y ACCESO, RAMPAS Y ANDADOR. PINTURA GENERAL Y SISTEMA ELÉCTRICO EXTERIOR (MURO DE ACOMETIDA).
SEUDC	FAM BÁSICO	OBRA	CANDELARIA	NUEVA ESPERANZA	TELESECUNDARIA NUM. 143	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA, INCLUYE MOBILIARIO.
SEUDC	FAM BÁSICO	OBRA	CANDELARIA	MIGUEL ALEMAN	TELESECUNDARIA NUM. 29	CONSTRUCCIÓN DE ACCESO. REHABILITACIÓN DE BAÑOS Y EDIFICIOS. REHABILITACIÓN DE TRANSFORMADOR
SEUDC	FAM BÁSICO	OBRA	CANDELARIA	Venustiano Carranza	J.N. Sor. Juana Inés de la Cruz	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA. CERCADO PERIMETRAL, ACCESO, RAMPAS, PASILLOS. UN LOTE DE MOBILIARIO.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE



INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE (INIFEEC)



PROGRAMA SECTORIA	FUENTE FINANCIAMIENTO	OBRA, ACCION O PROGRAMA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	NOMBRE DEL PLANTEL	META
SEDOC	FAM BÁSICO	OBRA	CANDELARIA	CANDELARIA	Prim. Josefa Ortiz de Dominguez	TRABAJOS DE REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS
SEDOC	FAM BÁSICO	OBRA	CARMEN	ISLA AGUADA	ANGELA ZAPATA	IMPERMEABILIZACIÓN DE EDIFICIO "A" Y "B". REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS "A" (UN AULA DIDÁCTICA, AULA COCINA, DIRECCIÓN), "B" (2 AULAS Y AULA DE USOS MÚLTIPLES) Y "C" (UN AULA); SISTEMA ELÉCTRICO INTERIOR, CANCELERÍA, HERRERÍA, CARPINTERÍA, ALBAÑILERÍA, PINTURA. REHABILITACIÓN DE SERVICIO SANITARIO. REHABILITACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO EXTERIOR. REHABILITACIÓN DE PLAZA CÍVICA Y ASTA BANDERA.
SEDOC	FAM BÁSICO	OBRA	CARMEN	CIUDAD DEL CARMEN	ESTHER RODRIGUEZ MEZA	CONSTRUCCIÓN DE SERVICIO SANITARIO. CONSTRUCCIÓN DE BODEGA, RAMPAS Y PASILLOS. REHABILITACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO EXTERIOR E IMPERMEABILIZACIÓN DE AULAS. 5 LOTES DE MOBILIARIO.
SEDOC	FAM BÁSICO	OBRA	CARMEN	CIUDAD DEL CARMEN	BENITO JUAREZ GARCIA	REHABILITACIÓN GENERAL EN EDIFICIOS. REHABILITACIÓN DE SERVICIO SANITARIO. AMPLIACIÓN DE FOSA SÉPTICA. REHABILITACIÓN DE ASTA BANDERA, PLAZA CÍVICA Y PASILLOS. PINTURA GENERAL.1 LOTES DE MOBILIARIO.
SEDOC	FAM BÁSICO	OBRA	CARMEN	CIUDAD DEL CARMEN	MARIA LAVALLE URBINA	REHABILITACIÓN PARCIAL DEL SISTEMA ELÉCTRICA EXTERIOR, MANTENIMIENTO DE PROTECTORES, PUERTAS, CANCELERÍA, IMPERMEABILIZACIÓN (7 AULAS Y 8 ANEXOS). REHABILITACIÓN DE SERVICIO SANITARIO (INCLUYE CAMBIO DE TUBERÍAS, TINACOS), BARDA PERIMETRAL (100 M). 3 LOTES DE MOBILIARIO.
SEDOC	FAM BÁSICO	OBRA	CARMEN	CIUDAD DEL CARMEN	ESTEFANIA CASTAÑEDA	REHABILITACIÓN DE EDIFICIO "C" (3 AULAS), "D" (AULA USOS MÚLTIPLES) Y "E" (2 AULAS, SANITARIO, BODEGA E INTENDENCIA) EST. RA: IMPERMEABILIZACIÓN, SISTEMA ELÉCTRICO, PISOS Y PINTURA. REHABILITACIÓN DE EDIFICIO "C" (3 AULAS) Y "E" (2 AULAS, SANITARIO, BODEGA E INTENDENCIA) EST. RA: CANCELERÍA, PUERTAS, PROTECTORES. REHABILITACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO EXTERIOR (ELABORACIÓN DE LUMINARIA PUNTA DE POSTE)
SEDOC	FAM BÁSICO	OBRA	CARMEN	CIUDAD DEL CARMEN	FEDERICO FROEBEL	CONSTRUCCIÓN TOTAL DEL SISTEMA ELÉCTRICO EXTERIOR. REHABILITACIÓN GENERAL EN 6 EDIFICIOS (11 AULAS Y 9 ANEXOS): SISTEMA ELÉCTRICO INTERIOR, PUERTA, CANCELERÍA Y PROTECTORES, PISOS E IMPERMEABILIZACIÓN. REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL SERVICIO SANITARIO. REHABILITACIÓN DE PLAZA CÍVICA, PASILLOS Y BARDA. 6 LOTES DE MOBILIARIO.
SEDOC	FAM BÁSICO	OBRA	CARMEN	OXCABAL	MARGARITA MICHELENA	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA, INCLUYE MOBILIARIO. CONSTRUCCIÓN DE SERVICIO SANITARIO.
SEDOC	FAM BÁSICO	OBRA	CARMEN	CIUDAD DEL CARMEN	JULIETA RUBIO DOMINGUEZ	DEMOLICIÓN DEL EDIFICIO "D" (UN AULA) Y CONSTRUCCIÓN DE UN AULA. IMPERMEABILIZACIÓN DE EDIFICIOS "A". REORDENAMIENTO ELÉCTRICO GENERAL. UN LOTE DE MOBILIARIO.
SEDOC	FAM BÁSICO	OBRA	CARMEN	CIUDAD DEL CARMEN	JUAN DE LA CABADA VERA	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS B, C,D,E (SISTEMA ELÉCTRICO INTERIOR, IMPERMEABILIZANTE, CANCELERÍA, HERRERÍA, PUERTAS, PINTURA, ALBAÑILERÍA). CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES INCLUYE DEMOLICIÓN DE LETRINA. ANDADORES, BARDA PERIMETRAL. 6 LOTES DE MOBILIARIO
SEDOC	FAM BÁSICO	OBRA	CARMEN	CIUDAD DEL CARMEN	FRANCISCO DE LA CABADA VERA	REHABILITACIÓN EN EDIFICIOS: IMPERMEABILIZACIÓN, SISTEMA ELÉCTRICO, CANCELERÍA, PINTURA Y PUERTAS. REHABILITACIÓN DE SERVICIO SANITARIO. REHABILITACIÓN PARCIAL DEL SISTEMA ELÉCTRICO EXTERIOR. RECONSTRUCCIÓN DEL CERCADO PERIMETRAL 25 ML DE BARDA DE LA CALLE 44 Y 80 ML DE BARDA DE LA CALLE 42-E. REPOSICIÓN DE PISOS DE LOSETAS DE PÓRTICO, BODEGA Y COOPERATIVA. AMPLIACIÓN DE LA RED DE ILUMINACIÓN EXTERIOR EN CUANDO MENOS 4 LUMINARIAS, REFUERZO. 6 LOTES DE MOBILIARIO.
SEDOC	FAM BÁSICO	OBRA	CARMEN	CIUDAD DEL CARMEN	JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS, AULA DE CÓMPUTO. INCLUYE MOBILIARIO Y EQUIPO.
SEDOC	FAM BÁSICO	OBRA	CARMEN	CIUDAD DEL CARMEN	ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 25	IMPERMEABILIZACIÓN DE EDIFICIO "E". REHABILITACIÓN DE EDIFICIO "A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L"; SISTEMA ELÉCTRICO INTERIOR, HERRERÍA, PINTURA. REHABILITACIÓN DE CANCELERÍA EDIFICIO "A, C, E". SUSTITUCIÓN DE PUERTAS EN EDIFICIO "A, E". REHABILITACIÓN DE SERVICIO SANITARIO. CONSTRUCCIÓN DE BASE DE TINACO. REHABILITACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO EXTERIOR (LUMINARIAS PUNTA DE POSTE, REGISTROS). OBRA EXTERIOR; CISTERNA, ASTA BANDERA. REHABILITACIÓN DE REGISTROS ELÉCTRICOS, LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN EXTERIOR MEDIANTE PRUEBAS DE CONTINUIDAD, CORRECCIÓN DE EMPALME, CANALIZACIONES, SUSTITUCIÓN DE CONDUCTORES, BALANCEO DE CARGAS EN TABLEROS DE EDIFICIOS Y GENERAL. VERIFICACIÓN DE SISTEMA DE TIERRA DE TRANSFORMADOR. SUSTITUCIÓN DE TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN EN EDIFICIOS. REHABILITACIÓN DE SALIDAS ELÉCTRICAS EN VIRTUD QUE SE TIENEN SALIDAS IMPROVISADAS. REHABILITACIÓN DE LUMINARIAS POR NO TENER ACRÍLICO, POR INOPERANCIA. REHABILITACIÓN DE CONTACTOS. SUSTITUCIÓN DE VENTILADORES. MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS TIPO PUNTA DE POSTE. 10 LOTES DE MOBILIARIO.
SEDOC	FAM BÁSICO	OBRA	CARMEN	MAMANTEL (PANCHO VILLA)	ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 30	IMPERMEABILIZACIÓN EN EDIFICIO "A". REHABILITACIÓN DE EDIFICIO "A, B"; SISTEMA ELÉCTRICO INTERIOR (CAMBIO DE LUMINARIAS). REHABILITACIÓN DE PROTECTORES EN PUERTAS Y VENTANAS EN EDIFICIO "A, B, C Y E". COLOCACIÓN DE PROTECTORES EN ESPACIOS FALTANTES. APLICACIÓN DE PINTURA GENERAL EN MUROS Y PLAFONES EN EDIFICIO "A, B, E". OBRA EXTERIOR; SUSTITUCIÓN DE TRAMO DE CERCADO PERIMETRAL A BASE DE MALLA CICLÓNICA. CREACIÓN DE ACCESO.
SEDOC	FAM BÁSICO	OBRA	CARMEN	OXCABAL	TELESECUNDARIA NUM. 125	ADECUACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS
SEDOC	FAM BÁSICO	OBRA	CARMEN	CHECUBUL	TELESECUNDARIA NUM. 152	ADECUACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS
SEDOC	FAM BÁSICO	OBRA	CARMEN	San Antonio Cárdenas	J.N. Alicia Ortiz Alcocer	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA. OBRA EXTERIOR (ANDADORES, CONECTOR). 1 LOTE DE MOBILIARIO.
SEDOC	FAM BÁSICO	OBRA	CARMEN	Ciudad del Carmen	Prim. Ramón G. Bonfil	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS
SEDOC	FAM BÁSICO	OBRA	CARMEN	CD DEL CARMEN	ESC. PRIM. JUSTO SIERRA MENDEZ	TRABAJOS DE REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EXISTENTES
SEDOC	FAM BÁSICO	OBRA	CARMEN	CD DEL CARMEN	CENDI No 2	TRABAJOS DE REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EXISTENTES
SEDOC	FAM BÁSICO	OBRA	CARMEN	CIUDAD DEL CARMEN	PRIM. NIÑO ARTILLERO	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO INTERIOR Y EXTERIOR

GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE



INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE (INIFEEC)



PROGRAMA SECTORIA	FUENTE FINANCIAMIENTO	OBRA, ACCION O PROGRAMA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	NOMBRE DEL PLANTEL	META
SEDOC	FAM BÁSICO	OBRA	CHAMPOTON	CHAMPOTON	LAURA ELENA ARCE CAVAZOS	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA REGIONAL A DE 6.00X8.00 MTS. CONSTRUCCIÓN DE UN AULA PARA DEJAR LIBRE EL AULA COCINA. REHABILITACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO EXTERIOR (GABINETES DE BASE DE MEDICIÓN, TABLERO DE CONTROL, REHABILITACIÓN DE REGISTROS, TENDIDO DE CONDUCTORES, ENCOFRADO DE TUBERÍA). REHABILITACIÓN DE EDIFICIO "A, B"; SISTEMA ELÉCTRICO INTERIOR (REHABILITACIÓN DE LUMINARIAS, SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS EN PASILLOS), REHABILITACIÓN DE PROTECTORES. SUSTITUCIÓN DE CANCELERÍA EN EDIFICIO "A", REHABILITACIÓN DE CANCELERÍA EN EDIFICIO "B". SUSTITUCIÓN DE PISOS EN EL EDIFICIO "A". REHABILITACIÓN HIDRÁULICA EN COCINA. REHABILITACIÓN DE SERVICIO SANITARIO. OBRA EXTERIOR; CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS.
SEDOC	FAM BÁSICO	OBRA	CHAMPOTON	CHAMPOTON	NICOLAS BRAVO	CONSTRUCCIÓN DE ACCESO, RAMPAS, PASILLOS Y ASTA BANDERA. REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS "A, B, C Y D" (7 AULAS, DIRECCIÓN, COOPERATIVA Y SANITARIO): SISTEMA ELÉCTRICO, PUERTAS, PROTECTORES Y PINTURA. REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS "C Y D" (2 AULAS): IMPERMEABILIZACIÓN. REHABILITACIÓN DE EDIFICIO "B" (4 AULAS Y SERVICIO SANITARIO): ALBAÑILERÍA. REHABILITACIÓN DE SERVICIO SANITARIO Y SISTEMA ELÉCTRICO EXTERIOR. UN LOTE DE MOBILIARIO
SEDOC	FAM BÁSICO	OBRA	CHAMPOTON	CHAMPOTON	ESCUELA SECUNDARIA GENERAL NUM. 9	SUSTITUCIÓN DE LOS CONDUCTORES ELÉCTRICOS QUE ALIMENTAN AL EDIFICIO ADMINISTRATIVO, SUSTITUCIÓN DE PASTILLAS TERMOMAGNETICAS DE 40 AMPERES CON UNO DE MAYOR CAPACIDAD, SUSTITUCIÓN DE TRANSFORMADOR DE 30 KVA POR UNO DE 150 KVA, POSTES DE APOYO, ASÍ COMO ELEMENTOS DE PROTECCIÓN (PORTAFUSIBLE, FUSIBLE Y APARTARAYOS). SERA NECESARIO REALIZAR LOS TRÁMITES CORRESPONDIENTES ANTE CFE (CAMBIO DE TARIFA, PAGO DE LIBRANZA).
SEDOC	FAM BÁSICO	OBRA	CHAMPOTON	MOQUEL	TELESECUNDARIA NUM. 34	REHABILITACIÓN DE EDIFICIO "A"; SISTEMA ELÉCTRICO INTERIOR (SALIDAS ELÉCTRICAS, LUMINARIAS, CONTACTOS, VENTILADORES, CENTROS DE CARGA, APAGADORES), CANCELERÍA, PUERTAS, HERRERÍA, ALBAÑILERÍA (MESETAS, CISTERNA), PINTURA. REHABILITACIÓN DE SERVICIO SANITARIO. REHABILITACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO EXTERIOR (SUSTITUCIÓN DE SISTEMAS DE PROTECCIÓN, REHABILITACIÓN MURO DE ACOMETIDA, TUBERÍAS ELÉCTRICAS, BALANCEO DE LÍNEAS, LUMINARIAS PUNTA DE POSTE), OBRA EXTERIOR; CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS Y CONECTORES PARA DISCAPACITADOS, RECONSTRUCCIÓN DE CERCADO PERIMETRAL, TABLEROS EN ESPACIO CÍVICO.
SEDOC	FAM BÁSICO	OBRA	CHAMPOTON	MAYATECUM II	TELESECUNDARIA NUM. 88	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS. REHABILITACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO INTERIOR Y EXTERIOR.
SEDOC	FAM BÁSICO	OBRA	CHAMPOTON	JOSE MARIA MORELOS Y PAVON	TELESECUNDARIA NUM. 141	SUMINISTRO DE TRANSFORMADOR, REHABILITACIÓN ELÉCTRICA. REHABILITACIÓN MENOR DE SERVICIO SANITARIO, PINTURA, ACCESO. REHABILITACIÓN DE PUERTAS.
SEDOC	FAM BÁSICO	OBRA	CHAMPOTON	SEYBAPLAYA	ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 11	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS "E", "G", "J"; SISTEMA ELÉCTRICO INTERIOR, RESANE ESTRUCTURAL, ALBAÑILERÍA. REHABILITACIÓN DE SERVICIO SANITARIO. 2 LOTES DE MOBILIARIO
SEDOC	FAM BÁSICO	OBRA	CHAMPOTON	MOQUEL	PRIM. JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ	CONSTRUCCIÓN DE ACCESO, CERCADO PERIMETRAL, REHABILITACIÓN DE TECHUMBRE REHABILITACION DE DBC Y ADECUACION DE S.S. /AULA DE COMPUTO INC. EQUIPAMIENTO.
SEDOC	FAM BÁSICO	OBRA	CHAMPOTON	Champotón	Prim. Cuauhtemoc	TRABAJOS PRELIMINARES (DEMOLICIÓN DE EDIFICIO EN DESUSO), CONSTRUCCION DE BARDA Y COLOCACION DE PUERTAS
SEDOC	FAM BÁSICO	OBRA	CHAMPOTON	CHAMPOTON	ESC. PRIM. MANUEL LOPEZ HERNANDEZ	TRABAJOS DE REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EXISTENTES
SEDOC	FAM BÁSICO	OBRA	ESCARCEGA	ESCARCEGA	PABLO GALEANA	CONSTRUCCIÓN DE ACCESO, PASILLOS Y ASTA BANDERA. REHABILITACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO, CANCELERÍA, PUERTAS, PROTECTORES, PINTURA, E IMPERMEABILIZACIÓN, PISOS, RESANES EN LOS EDIFICIOS "A" (2 AULAS) Y "B" (SANITARIO Y AULA COCINA). REHABILITACIÓN MENOR DEL SERVICIO SANITARIO, PARCIAL DEL SISTEMA ELÉCTRICO EXTERIOR, REHABILITACIÓN DE PLAZA CÍVICA, CERCA PERIMETRAL (180 ML).
SEDOC	FAM BÁSICO	OBRA	ESCARCEGA	CHAN LAGUNA	ALFONSO GARCIA ROBLES	CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CÍVICA, ASTA BANDERA, ACCESO, PASILLOS Y BARANDALES. REHABILITACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO, CANCELERÍA, PROTECTORES, PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN EN EDIFICIO "A" (2 AULAS). REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL SERVICIO SANITARIO (LETRINA), REHABILITACIÓN PARCIAL DEL SISTEMA ELÉCTRICO EXTERIOR.
SEDOC	FAM BÁSICO	OBRA	ESCARCEGA	ESCARCEGA	LUIS ALVAREZ BARRET	CONSTRUCCIÓN PLAZA CÍVICA, ASTA BANDERA, PASILLOS Y DE ACCESO. REHABILITACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO, CANCELERÍA, PUERTAS, PROTECTORES EN EDIFICIOS. REHABILITACIÓN MENOR DEL SISTEMA SANITARIO, PARCIAL DEL SISTEMA ELÉCTRICO EXTERIOR, CISTERNA Y 1 LOTE DE MOBILIARIO.
SEDOC	FAM BÁSICO	OBRA	ESCARCEGA	DIVISION DEL NORTE	ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 29	IMPERMEABILIZACIÓN DE EDIFICIO "A". REHABILITACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO INTERIOR Y REHABILITACIÓN DE PROTECTORES DE EDIFICIOS A, B, C, D, E, F. REHABILITACIÓN DE SERVICIO SANITARIO EDIFICIO "E". REHABILITACIÓN DE CANCELERÍA, PUERTAS EN EDIFICIO D Y F. TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA (RESANES) EN EDIFICIOS "A, B, C, D". OBRA EXTERIOR: DESMANTELAMIENTO DE TABLERO Y DEMOLICIÓN DE POSTE DE CONCRETO, COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA PARA PORTERÍAS Y TABLERO, REHABILITACIÓN DE ANDADORES, CISTERNA. RESTABLECIMIENTO DE LOS CONDUCTORES ELÉCTRICOS EXTERIORES.
SEDOC	FAM BÁSICO	OBRA	ESCARCEGA	BENITO JUAREZ NUMERO 3	TELESECUNDARIA NUM. 76	CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CÍVICA ASTA BANDERA Y CISTERNA, PLAZA DE ACCESO, PÓRICO Y ANDADORES. TOTAL DEL SISTEMA ELÉCTRICO EXTERIOR, REHABILITACIÓN DE CERCA PERIMETRAL (400 ML) Y 1 LOTE DE MOBILIARIO. (EL EDIFICIO EXISTENTE TIENE AGRIETAMIENTOS CONSIDERABLES EN MUROS Y PLAFONES SE RECOMIENDA DICTAMEN ESTRUCTURAL PARA DEFINIR SU SEGURIDAD). FILTRACIONES GRAVES EN TECHUMBRE.
SEDOC	FAM BÁSICO	OBRA	ESCARCEGA	JOSE LOPEZ PORTILLO	TELESECUNDARIA NUM. 96	CONSTRUCCIÓN DE PLAZA DE ACCESO, PÓRICO Y ANDADORES. REHABILITACIÓN GENERAL DE ESPACIOS EDUCATIVOS. REHABILITACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO.
SEDOC	FAM BÁSICO	OBRA	ESCARCEGA	MATAMOROS	PRIM. MIGUEL H. Y COSTILLA	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE



INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE (INIFEEC)



PROGRAMA SECTORIA	FUENTE FINANCIAMIENTO	OBRA, ACCION O PROGRAMA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	NOMBRE DEL PLANTEL	META
SEDOC	FAM BÁSICO	OBRA	ESCARCEGA	LA LIBERTAD	TELESECUNDARIA 18	SUSTITUCIÓN DE LAMPARAS Y VENTILADORES EN AULAS DIDACTICAS, DIRECCIÓN Y SERVICIOS SANITARIOS; REHABILITACION DE SERVICIO SANITARIO, SUSTITUCION DE PUERTAS EN 4 AULAS DIDACTICAS, REHABILITACIÓN DE CANCHA(SUSTITUCION DE ESTRUCTURA A U.M., SUSTITUCION DE PISOS DE CONCRETO Y CERCADO DE MALLA CICLÓNICA), CONST. DE RAMPAS Y BARANDALES
SEDOC	FAM BÁSICO	OBRA	ESCARCEGA	MATAMOROS	TELESECUNDARIA 39	REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA EXTERIOR (INCLUYE TRANSFORMADOR), CONSTRUCCION DE RAMPAS Y CONECTORES. CONSTRUCCION DE COCINA COMEDOR
SEDOC	FAM BÁSICO	OBRA	ESCARCEGA	Escárcega	Prim. Eduardo R.Mena C.	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS, INCLUYE MOBILIARIO. DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE BARDA DE MUROS DE BLOCK (60 ML). CERCA PERIMETRAL (110 ML).
SEDOC	FAM BÁSICO	OBRA	ESCARCEGA	Libertad	J.N. José Ma. Morelos	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA CON LA FINALIDAD DE REUBICAR A LOS ALUMNOS QUE LABORAN EN ESPACIO ATÍPICO. OBRA EXTERIOR (ANDADORES, CONECTOR). UN LOTE DE MOBILIARIO.
SEDOC	FAM BÁSICO	OBRA	ESCARCEGA	ESCARCEGA	J.N. LAUREANA WRIGHT	TRABAJO DE REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EXISTENTES
SEDOC	FAM BÁSICO	OBRA	HECELCHAKAN	HECELCHAKAN	CARLOS R. MENENDEZ	REHABILITACIÓN DEL 30% DE PUERTAS. REHABILITACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO EXTERIOR. REHABILITACIÓN DE TEATRO. REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS (21 AULAS): CANCELERÍA, PROTECTORES. REHABILITACIÓN DE PLAZA CÍVICA. 4 LOTES DE MOBILIARIO.
SEDOC	FAM BÁSICO	OBRA	HECELCHAKAN	HECELCHAKAN	CABALAN MACARI	DEMOLICIÓN DE EDIFICIO "F" (2 NIVELES P.B. BIBLIOTECA, ESCALERA Y 2 AULAS DIDÁCTICAS; P.A. 2 AULAS DIDÁCTICAS Y TALLER DE ELECTRÓNICA) Y 1 ERA ETAPA CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA INCLUYE EQUIPAMIENTO; DEMOLICIÓN DE PASILLOS TECHADOS. REHABILITACIÓN DE EDIFICIO "O" ESTRU. ATÍPICA (IMPERMEABILIZACIÓN, SISTEMA ELÉCTRICO, ALBAÑILERÍA, CANCELERÍA Y PINTURA)
SEDOC	FAM BÁSICO	OBRA	HECELCHAKAN	HECELCHAKAN	JUAN MANUEL PACHECO TORRES	TRABAJO DE REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EXISTENTES
SEDOC	FAM BÁSICO	OBRA	HECELCHAKAN	POMUCH	PRIM. LIC. PABLO GARCÍA	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO INTERIOR Y EXTERIOR
SEDOC	FAM BÁSICO	OBRA	HOPELCHEN	HOPELCHEN	PRESIDENTE LAZARO CARDENAS	IMPERMEABILIZACIÓN DE EDIFICIOS, REHABILITACIÓN ELÉCTRICA, SERVICIOS SANITARIOS Y PINTURA EN GENERAL. 4 LOTES DE MOBILIARIO
SEDOC	FAM BÁSICO	OBRA	HOPELCHEN	HOPELCHEN	CAM No 13	REHABILITACIÓN EN EDIFICIOS (8 AULAS Y 7 ANEXOS): IMPERMEABILIZACIÓN, PINTURA, CANCELERÍA. 3 LOTES DE MOBILIARIO.
SEDOC	FAM BÁSICO	OBRA	HOPELCHEN	BOLONCHEN DE REJON	PRIM. MIGUEL HIDALGO	REHABILITACIÓN DE OBRA EXTERIOR, REHABILITACIÓN DE COCINA COMEDOR, RAMPAS Y BARANDALES FALTANTES
SEDOC	FAM BÁSICO	OBRA	HOPELCHEN	BOLONCHEN DE REJON	SECUNDARIA TEC. Nº 18	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS "A" Y "C" ESTR. U-1C. (IMPERMEABILIZACIÓN, INSTALACION ELECTRICA INTERIOR, PROTECTORES EN PUERTAS Y VENTANAS, PINTURA VINILICA), SERVICIO SANITARIO EDIF. C, INSTALACION ELECTRICA EXTERIOR, REHABILITACIÓ DE MURETE DE ACOMETIDA, PLAZA CIVICA, SUSTITUCION DE ESTRUCTURA EN CANCHA DE USOS MULTIPLES, CONSTRUCCION DE RAMPAS, ACCESO, 4 LOTES DE MOBILIARIO
SEDOC	FAM BÁSICO	OBRA	HOPELCHEN	HOPELCHEN	ESCUELA SECUNDARIA GENERAL No 4	TRABAJO DE REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EXISTENTES
SEDOC	FAM BÁSICO	OBRA	PALIZADA	PALIZADA	GREGORIO TORRES QUINTERO	REHABILITACIÓN DE CANCELERÍA, PUERTAS Y PROTECTORES, E INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y REHABILITACIÓN INTEGRAL DE SERVICIOS SANITARIOS
SEDOC	FAM BÁSICO	MOBILIARIO	VARIOS	VARIAS	ESCUELAS VARIAS	SUMINISTRO DE MOBILIARIO
SEDOC	FAM MEDIA SUPERIOR	OBRA	CAMPECHE	CAMPECHE	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CAMPECHE (CECYTEC), MEJORAMIENTO DE PLANTEL EDUCATIVO	MEJORAMIENTO DE PLANTEL EDUCATIVO
SEDOC	FAM MEDIA SUPERIOR	OBRA	CAMPECHE	LERMA	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CAMPECHE (COBACH)	, MEJORAMIENTO DE PLANTEL EDUCATIVO
SEDOC	FAM MEDIA SUPERIOR	OBRA	CAMPECHE	CAMPECHE	INSTITUTO CAMPECHANO.	MEJORAMIENTO DE PLANTEL EDUCATIVO
SEDOC	FAM MEDIA SUPERIOR	OBRA	CAMPECHE	CAMPECHE	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CAMPECHE (UAC)	MEJORAMIENTO DE PLANTEL EDUCATIVO
SEDOC	FAM MEDIA SUPERIOR	OBRA	VARIOS: CALKINÍ, CAMPECHE Y CARMEN	VARIOS: DZIBALCHÉ, CAMPECHE Y CIUDAD DEL CARMEN	COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA PLANTEL CAMPECHE, CALKINÍ Y CARMEN	EQUIPAMIENTO DE PLANTEL CAMPECHE, CALKINÍ Y CARMEN
SEDOC	FAM SUPERIOR	OBRA	CALKINI	CALKINI	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CALKINÍ (ITESCAM)) CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO
SEDOC	FAM SUPERIOR	OBRA	CAMPECHE	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CAMPECHE.	. MEJORAMIENTO DE PLANTEL EDUCATIVO
SEDOC	FAM SUPERIOR	OBRA	CAMPECHE	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	INSTITUTO CAMPECHANO (IC).	. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO
SEDOC	FAM SUPERIOR	OBRA	CARMEN	SAN ANTONIO CÁRDENAS	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CAMPECHE,	, CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE 6 AULAS
SEDOC	FAM SUPERIOR	OBRA	CARMEN	SAN ANTONIO CÁRDENAS	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CAMPECHE,	, MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA METÁLICA
SEDOC	FAM SUPERIOR	OBRA	CARMEN	SAN ANTONIO CÁRDENAS	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CAMPECHE	, PINTURA GENERAL DE EXTERIORES
SEDOC	FAM SUPERIOR	OBRA	CARMEN	SAN ANTONIO CÁRDENAS	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CAMPECHE	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO
SEDOC	FAM SUPERIOR	OBRA	CHAMPOTON	CHAMPOTON	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPOTÓN (ITESCHAM).	. EQUIPAMIENTO DE TALLER
SEDOC	FAM SUPERIOR	OBRA	ESCARCEGA	ESCARCEGA	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ESCÁRCEGA.	. EQUIPAMIENTO DEL TALLER

